

## **Inspektion av bassäng Romsmarens VV**

Okulär inspektion av vattenbassäng vid Romsmarens vattenverk utfördes den 2018-05-14.

Synen gjordes av Rune Karlsson hus ägare och Lars Östberg Culligan.

Inga brister upptäcktes på betong eller rör i bassäng.

Rengöring och klorering av bassängen bör göras under höst 2021  
Vår 2022.

Rune Karlsson